

Tipps + Tricks

Holzwerk aussen

Egal ob Sie Holzwerkstoffe im Aussenbereich lasieren oder mit einem deckenden Anstrich versehen, ein regelmässigen Unterhalt ist unerlässlich.

Lasierte und lackierte Oberflächen im Aussenbereich müssen alle 5-7 Jahre überprüft und notfalls nachgebessert werden.

Oberflächen mit einem deckenden Anstrich sollten ca. alle 8-10 Jahren überprüft werden.

Exponierte Flächen wie liegende oder am Wetter ausgesetzten Bauteile aus Holz müssen in kürzeren Abständen geprüft werden.

Durch einen regelmässigen Unterhalt durch den Fachmann ersparen Sie sich teure Reparaturarbeiten an Jalousien, Fenster, Türen und Fachwerk.

Feuchtigkeit



Richtiges Lüften und sinnvolles heizen der Räume verhindert Bauschäden und reduziert ihre Heizkosten.

Feuchtigkeitsschäden können Sie durch folgende Massnahmen verhindern:

- Regelmässiges Lüften der Räume (2-3-mal pro Tag, max. 5 Minuten)
- Zu langes Lüften unbedingt vermeiden
- Die entstandene Feuchtigkeit nach dem Duschen oder Waschen in Badezimmer, Waschküchen usw. ohne Fenster sollten regelmässiger durch offen halten der Türen gelüftet werden
- Bei Ferienabwesenheit sollte die Heizung nicht ganz abgestellt werden

Bei Fragen wenden Sie sich an uns